

計測器の

オルティカ
OrutiKA



に換装

SSD代込

45,000円(税別)から!


しませんか?

WindowsXP,2000,98,95搭載の計測器をお使いの方はご注意を!

HDDの寿命&壊れたら・・・

一般的にHDDの寿命は1万時間、およそ3年から6年と言われています。
さらにXP以前に搭載されているHDDは接続部がIDEコネクタと言う規格で、
すでに生産が終了しているため、今後新しい物は入手できない可能性があります。
WindowsOS搭載の計測器の心臓ともいえるHDD、壊れると起動しないため
計測器が使用できないばかりか、それまでに収集したデータも取り出せるかどうか。
大きな損失となりかねません。

使い慣れた計測器が
動かなくなる前に
SSDに換装を!



への換装メリット

HDDより読み込みが速い!
衝撃振動に強い!!!


計測器の寿命UP!!!
さらに!

✓ IDEコネクタHDDの換装対応も可能

✓ 環境丸ごと移行

(設定、保存データなど今お使いのまま移行いたします)

計測器の修理実績
豊富な弊社にぜひ
お任せください!!



換装事例(費用例)

テクトロニクス社 デジタルオシロスコープ TDS7404 45,000円(税別)

テクトロニクス社 デジタルオシロスコープ DPO7104 45,000円(税別)

テクトロニクス社 ロジックアナライザ TLA715 45,000円(税別)

カールツァイス社 測長機 ULM600(コントロール用PC IBM/Win95) 70,000円(税別)

HDD内蔵の機種や、一部Windows非搭載の機種でも対応できる場合がございます。

その他、ご不明な点やご相談がありましたらお問い合わせください。

※SSD換装サービスについて

◎SSD換装ご注文頂き、実機確認後、メーカー仕様により万が一SSD換装ができない場合、ご注文を取消とさせて頂く事がありますので、予めご了承下さい。

◎本サービスは1年保証です。

◎SSDが保証期間中に故障した場合、無償にてSSDを交換させて頂きます。尚、交換したHDDは、SSD換装後、本体と同梱にてご返却させて頂きますが、保証期間中、SSDが故障した場合はこのHDDが必要となりますので、大切に保管をお願い致します。保証期間中であってもHDDが紛失、故障していた場合は、復旧できなくなる旨ご了承下さい。

株式会社 OrutiKA -オルティカ-
〒194-0011 東京都町田市成瀬が丘2丁目27-1-2F
営業時間：9:00-18:00 定休日：土,日,祝

TEL：042-796-1209 FAX：042-706-4120

<http://orutika.com>

メールでのお問い合わせは repair@orutika.com まで